**ООО "Жилкомсервис № 3 Московского района"**

**ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ в МКД за период: с 01.11.20 по 20.11.20г.**

| адрес | вид работ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **косметический ремонт лестничных клеток** | | **ремонт фасада** | | **нормализация ТВР чердачных помещений** | **герметизация стыков стеновых панелей** | **ремонт крыши** | | | | | | | установка энергосберегающих технологий в МКД | |
| | | | причина ремонта фасада | | | | | причина ремонта крыши | | | | | | | |
| | | какие работы проведены (штукатурка, заделка трещин, покраска перил, и т.д.) | характер повреждений (отслоение штукатурки, слабодержащиеся элементы, трещины, граффити, и т.д.) | какие работы проведены (восстановление штукатурки, отбивка слабодержащихся элементов, граффити, и т.д.) | какие работы проведены (утепление чердачного перекрытия, доп. теплоизоляция верхней разводки, ремонт и замена слуховых окон, и т.д.) | какие работы проведены (восстановление герметизации стыков, уплотнение стыков, и т.д.) | вид кровли (мягкая/жесткая/ мягкая и жесткая) | плановые работы | выявлено сотрудниками УО, ОСЖ (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.) | по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.) | по обращению администрации, ГЖИ, и т.д. | характер повреждений (загибание/срыв листов кровли, отслоение мягкой кровли, деформация участка водосточной трубы, и т.д.) | какие работы произведены | что установлено (например, энергосберегающие лампочки, светильники с датчиками, и т.д.) | ожидаемый результат от применения энергосберегающих технологий |
| Кубинская ул., д.38 | | | отслоение штукатурного слоя фасада, балконов | восстановление штукатурки, гидроизоляция | | | | | | | | | | | |
| Кузнецовская ул., д.17, п.1,4 | | Установка противопожарных дверей | | | | | | | | | | | | | |
| Московский пр., д.171 | | | | | Теплоизоляция верхнего розлива ЦО на чердаке (каширование) | | | | | | | | | | |
| Новогиреевский пр., д.26/4, пар.2 | | Косметический ремонт (штукатурка и окраска стен и потолков) | | | | | | | | | | | | энергосберегающие светильники | энергосбережение |
| Бассейная ул., д.5, пар.2 | | Косметический ремонт (штукатурка и окраска стен и потолков) | | | | | | | | | | | | | |
| Бассейная ул., д.5, пар.3 | | Косметический ремонт (штукатурка и окраска стен и потолков) | | | | | | | | | | | | | |
| Бассейная ул., д.5, пар.5 | | Косметический ремонт (штукатурка и окраска стен и потолков) | | | | | | | | | | | | | |
| Варшавская ул., д.48, пар.4 | | Косметический ремонт (штукатурка и окраска стен и потолков) | | | | | | | | | | | | | |
| Московский пр., д.171, пар.4 | | Косметический ремонт (штукатурка и окраска стен и потолков) | | | | | | | | | | | | | |
| Варшавская ул., д.52, пар.1 | | Косметический ремонт (штукатурка и окраска стен и потолков) | | | | | | | | | | | | энергосберегающие светильники | энергосбережение |
| Варшавская ул., д.52, пар.3 | | Косметический ремонт (штукатурка и окраска стен и потолков) | | | | | | | | | | | | энергосберегающие светильники | энергосбережение |
| Новогиреевский пр., д.19, пар.2 | | Косметический ремонт (штукатурка и окраска стен и потолков) | | | | | | | | | | | | энергосберегающие светильники | энергосбережение |
| Новогиреевский пр., д.19, пар.4 | | Косметический ремонт (штукатурка и окраска стен и потолков) | | | | | | | | | | | | энергосберегающие светильники | энергосбережение |
| Кубинская ул., д.28, пар.1 | | Косметический ремонт (штукатурка и окраска стен и потолков) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы… | | | | | | | | | | | | | | | |